

安监总管一〔2010〕86号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，

在运行过程中，因设备老化、维护不到位等原因，导致设备故障频发，严重影响生产安全。近年来，随着北煤南运

运行管理不严格，隐患排查治理不认真等问题，导致队罐跑车等

确保提升运输系统安全运行。

保护、深度指示器失效保护、过负荷及无电压保护等保护装置；单

部和中间车场西沿阴车器或挡车栏。斜井下部左场西沿躲避硐室。

口上阳分机以出可出左河

里记寻左栏。西严故控照右兰拥守按制担升法席。

是防时同内 修不 强立云松西德品下尔 更 范 同 而 通 修 升 升 收 。

实可行的安全措施,并经主管矿长批准。

西坡斜井运输系统,一旦不得暇物,不得在运输道上行走。斜

安全员,随车安全员应坐在装有断绳保险器操纵杆的第一节车内;

矿山企业要加强对提升运输系统的维护保养,加强日常安全

检查,发现问题要及时处理,严禁带病运行。提升

钢丝绳必须按标准进行检验,严禁使用不合格钢丝绳。

后不可停用，否则将造成严重后果。

传动部件应经常检查，发现问题及时处理。

五、加大安全监管和执法力度

患。各地下矿山企业要明确分管负责人，配备足够的专业技术人员，建立专人负责提升运输设备的巡回检查，定期检测检验，发现问题

“一岗双责”落实情况专项检查通报，督促企业按照相关标准开展

隐患排查治理工作，对存在重大安全隐患的企业，要依法予以停产

度，加强对地下矿山的监督检查，督促地下矿山企业认真做好提升

培训情况 岩片队罐 跑车事故致地下矿山企业吸取事故教训 甚

善、未按要求进行检测检验、存在重大事故隐患以及不深刻吸取事
故教训、整改和防范措施落实不到位的，要暂扣安全生产许可证，

对存在重大安全隐患的企业，要依法予以停产整顿，对整改不彻底

(信息公开形式:主动公开)

主题词:非煤矿山 安全生产 通知